

Arıza Raporu

Burdur Yayla GES-2'de INV-05 durdu, öğleden beri üretim yok



04.10.2026 15:54

DURUM Çözüldü	ÖNCELİK Kritik	FOTOĞRAF 1 adet
SAHA Burdur Yayla GES	SANTRAL Burdur Yayla GES-2	RAPORLAYAN Kerem Doğan
ATANAN Hakan Öztürk	OLUŞTURMA 04.10.2026 15:50	ÇÖZÜM TARİHİ 04.10.2026 15:52
AÇIK KALMA SÜRESİ 2dk		

Açıklama

Burdur Yayla GES-2'de INV-05 durdu, öğleden beri üretim yok.

Zaman Çizgisi


• Oluşturuldu · Kerem Doğan	04.10.2026 15:50
• Atandı · Hakan Öztürk +0dk	04.10.2026 15:50
• İş emri oluşturuldu	—
• Çözüldü · Hakan Öztürk +2dk	04.10.2026 15:52

Çözüm

INV-05 DC sigortası ve konnektörü değiştirildi, invertör yeniden devrede.

Çözüm tarihi: 04.10.2026 15:52 · Açık kalma süresi: 2dk · Çözen: Hakan Öztürk

Çözüm Fotoğrafları (1)



Fotoğraf 1/1