

Değişim ve onarım raporu

03.10.2026

Burdur Yayla GES

Dönemde kapanan işaretler, panel ve diyot değişimleri, temizlik, tekrar arızalananlar

Şirket Ufuk Solar İşletme Bakım

Dönem Son 3 ay · 03.07.2026 – 03.10.2026

Hazırlanma 03.10.2026 14:02

Saha Burdur Yayla GES

Hazırlayan Kerem Doğan

Sürüm Müşteri

1. Özet

Son 3 ay · 03.07.2026 – 03.10.2026

Bu dönemde 8 işaret kapandı: 8 giderildi. Şu an 40 açık işaret var; 2 panel değişimden sonra yeniden arızalandı.

Nasıl kapandı	İşaret
Panel değişimiyle giderildi	2
Diyot değişimiyle giderildi	4
Temizlikle giderildi	2
Kapanan işaret	8

Giderilen işaretler: **B** 4 Baypas **K** 2 Kırık **Kr** 2 Kirli

Yapılan işlemler: 2 panel değişimi, 4 panelde diyot değişimi, 3 panel temizliği · 6 masada.

Açık işaretler (bugün): **H** 20 Hotspot **K** 4 Kırık **Kr** 13 Kirli **P** 3 PID

Garanti talebi açılan panel değişimi: 2

2. Panel değişimleri

2 değişim · tarih azalan

Tarih	Masa	Panel	Sökülen	Takılan	Giderilen işaret	İş	Garanti / RMA
22.07.2026	PB-121	9	Elin 550Wp Mono · SN ELN-550-2023-00901	Elin 550Wp Mono · 550 Wp · SN ELN-550-2026-01910	K Kırık	Tekil	Garanti talebi
20.07.2026	PB-01 (Arızalı hücreler)	4	Elin 550Wp Mono · SN ELN-550-2023-00412	Elin 550Wp Mono · 550 Wp · SN ELN-550-2026-01887	K Kırık	Tekil	Garanti talebi

3. Diyot değişimleri

4 panel · tarih azalan

Tarih	Masa	Panel	Diyot	Giderilen işaret	İş
28.09.2026	PB-06	13	2 diyot · SB1045	B Baypas	#UFUK_T
28.09.2026	PB-82	6	2 diyot · SB1045	B Baypas	#UFUK_T
28.09.2026	PB-82	18	2 diyot · SB1045	B Baypas	#UFUK_T
28.09.2026	PB-254	15	2 diyot · SB1045	B Baypas	#UFUK_T

4. Temizlik

3 panel

Tarih	Masa	Panel sayısı	Giderilen işaret	İş
29.09.2026	PB-01 (Arızalı hücreler)	1	1	#UFUK_T
29.09.2026	PB-02	1	—	#UFUK_T
29.09.2026	PB-06	1	1	#UFUK_T

5. Tekrar arızalananlar

bugünkü durum · garanti için seri numarasıyla

Masa	Panel	Şu anki işaret	İşaretlendi	Son işlem	Takılı panel	Değişim	Garanti / RMA
PB-01 (Arızalı hücreler)	4	K Kırık	—	Panel değişimi · 20.07.2026	SN ELN-550-2026-01887	1	Garanti talebi
PB-121	9	K Kırık	—	Panel değişimi · 22.07.2026	SN ELN-550-2026-01910	1	Garanti talebi

Kural: panel değişiminden sonra yeniden işaretlenen panel ya da diyotu değiştirildikten sonra yeniden Baypas olan panel. Kirli işareti tekrar sayılmaz.

6. Önce / sonra fotoğraflar

4 işlem

Temizlik · 29.09.2026 · Toplu iş #UFUK_T · 3 panel

Önce · tespit fotoğrafı



PB-01 (Arızalı hücreler)
· Panel 12

Sonra · iş fotoğrafı

İş fotoğrafı yok

Diyot değişimi · 28.09.2026 · Toplu iş #UFUK_T · 4 panel

Önce · tespit fotoğrafı



PB-06 · Panel 13



PB-82 · Panel 6

Sonra · iş fotoğrafı

İş fotoğrafı yok



PB-254 · Panel 15

Panel değişimi · 22.07.2026 · Tekil · 1 panel

Önce · tespit fotoğrafı




PB-121 · Panel 9

Sonra · iş fotoğrafı

İş fotoğrafı yok

Panel değişimi · 20.07.2026 · Tekil · 1 panel

Önce · tespit fotoğrafı



PB-01 (Arızalı hücreler)
· Panel 4

Sonra · iş fotoğrafı

İş fotoğrafı yok

7. Kapasite etkisi

Geri kazanılan güç: **1,1 kWp** — arızası giderilerek değiştirilen **2** panelin anma gücü.

Ayrıca diyot değişimiyle **4** panelde Baypas giderildi; bu panellerin kazancı hesaba katılmadı.

Hesap: takılan panelin gücü değil, arızalı panelin masadaki anma gücü sayılır; işaretli panele yapılan değişim kazanç saymaz.

Hazırlayan

Kerem Doğan · 03.10.2026 14:02

Onaylayan

Ad soyad · tarih

İmza

İmza