

## Bakım Raporu

Elektrik Bakım · Burdur Yayla GES-1



04.10.2026 16:48

SANTRAL

Burdur Yayla GES-1

SAHA

Burdur Yayla GES

YAPAN

Hakan Öztürk

TARİH

04.10.2026 16:44

Genel durum: İyi · Sorunlu madde: 0 · Fotoğraf: 1 · Raporu oluşturan: Kerem Doğan


## Kontrol Listesi (26 madde)

| KONTROL MADDESİ                 | DURUM  | ÖLÇÜM |
|---------------------------------|--------|-------|
| AG DAĞITIM PANOSU               |        |       |
| Sigorta Kontrolü                | Normal | —     |
| Bara Kontrolü                   | Normal | —     |
| Kablo Bağlantıları              | Normal | —     |
| AG Gerilim Ölçümü               | Normal | —     |
| Pano Temizliği                  | Normal | —     |
| PV MODÜL KONTROLLERİ            |        |       |
| Bağlantı Kutuları               | Normal | —     |
| Kablo Durumu                    | Normal | —     |
| Görünsel Kontrol (Çatlak/Kırık) | Normal | —     |
| Hotspot / Renk Değişimi         | Normal | —     |
| TOPLAMA KUTULARI                |        |       |
| Sigorta Kontrolü                | Normal | —     |
| Kablo Bağlantıları              | Normal | —     |
| Nem/Su Sızıntısı Kontrolü       | Normal | —     |
| TRAFO KONTROLLERİ               |        |       |
| Trafo Bağlantıları              | Normal | —     |
| Trafo Gövde Topraklama          | Normal | —     |
| Trafo Sıcaklık Kontrolü         | Normal | —     |
| Trafo Yağ Seviyesi              | Normal | —     |
| OG SİSTEMLERİ                   |        |       |
| OG Topraklama Kontrolü          | Normal | —     |
| OG Hücre Kontrolü               | Normal | —     |
| OG Kablo Bağlantıları           | Normal | —     |
| OG Kesici Kontrolü              | Normal | —     |
| İNVERTÖR KONTROLLERİ            |        |       |
| Fan Kontrolü                    | Normal | —     |
| Çalışma Durumu                  | Normal | —     |
| DC Giriş Gerilimi               | Normal | —     |

| KONTROL MADDESİ       | DURUM  | ÖLÇÜM |
|-----------------------|--------|-------|
| Sıcaklık Kontrolü     | Normal | —     |
| AC Çıkış Gerilimi     | Normal | —     |
| Hata Kodları Kontrolü | Normal | —     |

## Fotoğraflar (1)

### OG SİSTEMLERİ (1)



Fotoğraf 1/1

**Hakan Öztürk**

Bakımı Yapan

Kontrol / Onay